



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato G

INVENTARIO COMPENDIO MALGA TASSULLA E MALGA NANA ANNO 2026 E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1 ABBEVERatoi E RETI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Sono presenti abbeveratoi nei settori "Busa dele Manze", "Dorighjal", "Pulpit", "Malga Tassulla" e "Plan dela Nana", integri e funzionanti. Si ravvisa che l'abbeveratoio posto nel settore "Pulpit" risulta essere danneggiato dai detriti dell'evento franoso avvenuto nel 2024 alle pendici della parete est del Monte Peller e quindi non funzionante. La rete di approvvigionamento idrico dei settori "Dorighjal" e "Pulpit" risulta funzionante ma si notano alcune perdite dovute al deterioramento delle tubazioni in PVC. Tutte le altre reti di approvvigionamento idrico risultano integre e funzionanti. Tutti gli impianti sono stati scaricati e messi in sicurezza dagli operai specializzati del comune di Ville d'Anaunia.

2 OPERE DI PRESA, STAZIONI DI POMPAGGIO E VASCHE DI ACCUMULO

Le opere di presa e le stazioni di pompaggio poste in località "Rais" e "Val Formigia" sono integre e funzionanti. Le vasche di accumulo poste in località "Passo delle Fraine" e "Malga Tassulla" sono integre e funzionanti. Tutti gli impianti sono stati scaricati e messi in sicurezza dagli operai specializzati del comune di Ville d'Anaunia.

3 BAIT DELE MANZE (foto 1)

La struttura denominata "Bait dele Manze" è integra, ordinata e pulita.

Il gruppo elettrogeno in dotazione per il pompaggio, è stato trasferito da parte degli operai specializzati del comune di Ville d'Anaunia presso il magazzino comunale per effettuare la regolare manutenzione.

4 MALGA TASSULLA (foto 4 e 5)

Tutti gli impianti (idraulico ed elettrico) sono stati scaricati e messi in sicurezza dagli operai specializzati del comune di Ville d'Anaunia.

4.1 LOCALE INGRESSO (foto 6, 7 e 8)

Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:

- n. 1 attaccapanni a 3 ganci;
- n. 3 quadri elettrici;
- n. 1 caricabatterie;
- n. 1 vetrina in legno con 3 ante e 3 cassetti (ex Bait dei Asni).

4.2 LOCALE BAGNO A SERVIZIO DEL CASEIFICIO (foto 9 e 10)

Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:

- n. 1 water con tavoletta;
- n. 1 porta carta igienica;
- n. 1 porta rotolo carta;
- n. 1 mobiletto a 3 cassetti;
- n. 1 sedia;
- n. 1 lavandino;
- n. 1 specchiera rettangolare;
- n. 1 dispenser per sapone;



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

- n. 1 piatto doccia con soffione;
 - n. 1 tenda doccia;
 - n. 1 scopino wc.
- 4.3 LOCALE DISPENSA (foto 11 e 12)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 scaffalatura a 5 moduli;
 - n. 5 sedie;
 - n. 1 frigo + freezer.
- 4.4 LOCALE STAGIONATURA FORMAGGIO (foto 13 e 14)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 8 supporti per scaffalatura formaggio in acciaio inox;
 - n. 70 tavole in legno;
 - n. 1 scaletta a 3 scalini in ferro.
- 4.5 LOCALE SALAMOIA FORMAGGIO (foto 15 e 16)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 vasca in acciaio per salamoia;
 - n. 1 lavandino;
 - n. 1 dispenser sapone;
 - n. 1 porta rotolo carta.
- 4.6 LOCALE VENDITA FORMAGGIO (foto 17 e 18)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 bancone vetrina;
 - n. 1 mensola in legno.
- 4.7 LOCALE CASEIFICIO – COTTURA (foto 19 e 20)
Struttura tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 2 caldaie a legna + 2 paioli + 2 coperchi in acciaio inox;
 - n. 1 lavandino con dispenser per sapone integrato;
 - n. 1 porta rotolo carta;
 - n. 1 avvolgitore + tubo + lancia per lavaggi;
 - n. 1 scaffalatura in acciaio a 3 ripiani;
 - n. 1 boccia per lavaggi.
- 4.8 LOCALE CASEIFICIO – LAVORAZIONE FORMAGGIO (foto 21 e 22)
Struttura tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 3 vasche affioramento del latte;
 - n. 1 pianale in teflon per lavorazione formaggio;
 - n. 1 zangola;
 - n. 1 pompa a membrane su carrello;
 - n. 1 pompa centrifuga fissa per lattodotto;
 - n. 3 tubature di diversa lunghezza;
 - n. 1 impianto completo per potabilizzazione dell'acqua a lampada UV;
 - n. 1 rubinetto;
 - n. 1 dispenser per sapone;
 - n. 1 porta rotolo carta.
- 4.9 LOCALE CUCINA (foto 23, 24, 25, 26, 27 e 28)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 mobile a 2 ante con pianale;
 - n. 6 mensole in legno;
 - n. 1 stufa termocucina a legna De Manincor con camino in acciaio inox;
 - n. 1 lavello in acciaio inox a una vasca + pianale;



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

- n. 1 pensile a 3 ante;
 - n. 1 vetrina a 4 ante di legno, 4 cassetti e 4 ante in vetro;
 - n. 1 frigo + freezer a 24 volt;
 - n. 1 tavolo;
 - n. 1 panca ad angolo;
 - n. 3 sedie.
- 4.10 SOFFITTA – BAGNO A SERVIZIO DELLE STANZE (foto 29 e 30)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 lavandino;
 - n. 1 specchiera rotonda;
 - n. 1 water + tavoletta;
 - n. 2 mensole di legno;
 - n. 1 scopino wc.
- 4.11 SOFFITTA – STANZA 1 (foto 31 e 32)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 cassettiera a 4 cassetti;
 - n. 1 armadio a 2 ante;
 - n. 1 comodino con cassetto;
 - n. 2 sedie;
 - n. 2 reti letto singole;
 - n. 2 materassi singoli;
 - n. 2 cuscini.
- 4.12 SOFFITTA – STANZA 2 (foto 33 e 34)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 cassettiera a 4 cassetti;
 - n. 1 armadio a 2 ante;
 - n. 2 comodini con cassetto;
 - n. 1 sedia;
 - n. 1 rete letto singola;
 - n. 1 materasso singolo.
- 4.13 SOFFITTA – STANZA 3 (foto 35 e 36)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 rete letto matrimoniale;
 - n. 9 materassi singoli.
- 4.14 SOFFITTA – LOCALE INGRESSO STANZE (foto 37 e 38)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 1 cassettiera con 3 cassetti;
 - n. 1 comodino;
 - n. 1 comodino con 1 cassetto e 1 anta;
 - n. 1 mobiletto a pozzetto;
 - n. 1 rete letto matrimoniale;
 - n. 2 materassi singoli sottili;
 - n. 1 rete letto piazza e mezzo;
 - n. 1 materasso piazza e mezzo.
- 4.15 SOFFITTA - LOCALE BATTERIE (foto 39)
Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:
- n. 3 inverter;
 - n. 2 quadri elettrici.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Note: le batterie in dotazione sono state trasferite da parte degli operai specializzati del comune di Ville d'Anaunia presso il magazzino comunale per effettuare la regolare manutenzione.

4.16 SOFFITTA – LOCALE DEPOSITO (foto 40, 41 e 42)

Struttura non tinteggiata, dotata di:

- n. 1 rete letto singola;
- n. 1 tavolo (ex Bait dei Asni);
- n. 1 panca ad angolo (ex Bait dei Asni);
- n. 1 boiler fisso termocucina.

Note: nel locale sono presenti materiali di diversa natura accumulati nel tempo.

5 BAIT DEI ASNI (foto 43, 44, 45, 46, 47 e 48)

Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:

- n. 1 stufa a legna;
- n. 1 mobile di colore nero a vista;
- n. 4 tavoli quadrati;
- n. 16 sedie;
- n. 1 scaffalatura ad angolo a 7 ripiani;
- n. 1 bancone in acciaio con lavello a due vasche, due ante, un cesto rifiuti in acciaio e scaffalature aperte;
- n. 1 banco frigo a vetrina da bar;
- n. 1 bancone da bar con tre ante, un cassetto, un frigo a due cassetti e un frigo a due ante.

6 STALLONE

6.1 LOCALE IMPIANTO DI LAVAGGIO MUNGITURA (foto 49 e 50)

Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:

- n. 1 impianto fisso per il lavaggio dell'impianto di mungitura;
- n. 1 sedia;
- n. 1 tavolo.

6.2 LOCALE POMPA DEL VUOTO MUNGITURA (foto 51 e 52)

Struttura non tinteggiata, pulita e ordinata, dotata di:

- n. 1 pompa del vuoto con impianto completo;
- n. 2 boiler per acqua calda a elettrico.

6.3 SALA MUNGITURA VACCHE

Locale pulito e ordinato, dotato di:

- n. 6 gruppi mungitura;
- n. 1 lavandino;
- n. 1 pompa acque di lavaggio

6.4 IMPIANTO MUNGITURA CAPRE

Locale pulito e ordinato, dotato di:

- impianto per mungitura capre.

6.5 DEPOSITO STALLONE

Locale dotato di:

- n. 3 scaffalature.

6.6 BAGNO A SERVIZIO DEL BIVACCO (foto 53 e 54)

Locale pulito e ordinato, dotato di:

- n. 1 water con tavoletta;



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

- n. 1 lavandino.

6.7 LOCALE QUADRI ELETTRICI

Locale pulito e ordinato, dotato di:

- n. 1 scaffalatura a 3 moduli;
- n. 1 quadro elettrico.

Note: nel locale sono presenti materiali di proprietà della SAT, sez. Rallo.

7 SPAZI ESTERNI ADIACENTI ALLE STRUTTURE

Gli spazi esterni adiacenti alle strutture del “Bait dele Manze” e del “Bait dei Vedei” risultano ordinati e ripuliti da qualsiasi rifiuto. Le recinzioni adiacenti alle strutture sono integre lungo tutto il perimetro (foto 1, 2 e 3).

Gli spazi esterni adiacenti alle strutture della Malga Tassulla risultano ordinati e ripuliti da qualsiasi rifiuto. Le staccionate sono integre lungo tutto il perimetro (foto 4 e 5).

Note: il palo a sostegno della stanga d'ingresso è stato divelto e non è più presente.

Gli spazi esterni adiacenti alle strutture di “Bait del Pegorar” e “Malga Nana” risultano ordinati e ripuliti da qualsiasi rifiuto. Le staccionate sono divelte in parte lungo il perimetro (foto 55, 56, 57 e 58).

Note: le staccionate adiacenti alle strutture di “Bait del Pegorar” e “Malga Nana” sono in parte divelte da diversi anni a causa di marciume nei pali di sostegno.

8 LEGNAIA DI MALGA TASSULLA (foto 59)

La legnaia risulta dotata di 3 metri steri di legna secca e tagliata.

9 VASCA IMHOFF

A seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato in data 03.11.2025 con il Responsabile del servizio Tecnico del comune di Ville d'Anaunia, Sig.ra Zadra Claudia, considerato che l'impianto di depurazione delle acque nere a servizio delle strutture di Malga Tassulla è composto da un “Degrassatore” per i reflui provenienti dal Bait dei Asni e successivamente da una vasca di depurazione continua Imhoff a servizio di tutte le strutture, nel sopralluogo si è determinato quanto segue: il “degrassatore” risulta pieno mentre la vasca Imhoff risulta regolarmente vuota.

10 STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA TASSULLA

La strada di accesso alla Malga Tassulla si trova in buono stato, transitabile e con le canalette pulite a regola d'arte.



Foto 1 – BAIT DELE MANZE.
Foto di data 29.10.2025



Foto 2 – BAIT DEI VEDEI.
Foto di data 29.10.2025



Foto 3 – BAIT DEI VEDEI.
Foto di data 29.10.2025



Foto 4 – MALGA TASSULLA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 5 – MALGA TASSULLA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 6 – MALGA TASSULLA – LOCALE INGRESSO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 7 – MALGA TASSULLA – LOCALE INGRESSO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 8 – MALGA TASSULLA – LOCALE INGRESSO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 9 – MALGA TASSULLA – LOCALE BAGNO A SERVIZIO DEL CASEIFICIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 10 – MALGA TASSULLA – LOCALE BAGNO A SERVIZIO DEL CASEIFICIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 11 – MALGA TASSULLA – LOCALE DISPENSA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 12 – MALGA TASSULLA – LOCALE DISPENSA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 13 – MALGA TASSULLA – LOCALE STAGIONATURA FORMAGGIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 14 – MALGA TASSULLA – LOCALE STAGIONATURA FORMAGGIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 15 – MALGA TASSULLA – LOCALE SALAMOIA FORMAGGIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 16 – MALGA TASSULLA – LOCALE SALAMOIA FORMAGGIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 17 – MALGA TASSULLA – LOCALE VENDITA FORMAGGIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 18 – MALGA TASSULLA – LOCALE VENDITA FORMAGGIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 19 – MALGA TASSULLA – LOCALE CASEIFICIO – COTTURA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 20 – MALGA TASSULLA – LOCALE CASEIFICIO – COTTURA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 21 – MALGA TASSULLA – LOCALE CASEIFICIO – LAVORAZIONE FORMAGGIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 22 – MALGA TASSULLA – LOCALE CASEIFICIO – LAVORAZIONE FORMAGGIO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 23 – MALGA TASSULLA – LOCALE CUCINA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 24 – MALGA TASSULLA – LOCALE CUCINA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 25 – MALGA TASSULLA – LOCALE CUCINA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 26 – MALGA TASSULLA – LOCALE CUCINA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 27 – MALGA TASSULLA – LOCALE CUCINA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 28 – MALGA TASSULLA – LOCALE CUCINA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 29 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – BAGNO A SERVIZIO DELLE STANZE.
Foto di data 29.10.2025



Foto 30 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – BAGNO A SERVIZIO DELLE STANZE.
Foto di data 29.10.2025



Foto 31 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – STANZA 1.
Foto di data 29.10.2025



Foto 32 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – STANZA 1.
Foto di data 29.10.2025



Foto 33 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – STANZA 2.
Foto di data 29.10.2025



Foto 34 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – STANZA 2.
Foto di data 29.10.2025



Foto 35 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – STANZA 3.
Foto di data 29.10.2025



Foto 36 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – STANZA 3.
Foto di data 29.10.2025



Foto 37 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – LOCALE INGRESSO STANZE.
Foto di data 29.10.2025



Foto 38 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – LOCALE INGRESSO STANZE.
Foto di data 29.10.2025



Foto 39 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – LOCALE BATTERIE.
Foto di data 29.10.2025



Foto 40 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – LOCALE DEPOSITO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 41 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – LOCALE DEPOSITO.
Foto di data 29.10.2025




Foto 42 – MALGA TASSULLA – SOFFITTA – LOCALE DEPOSITO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 43 – BAIT DEI ASNI.
Foto di data 29.10.2025



Foto 44 – BAIT DEI ASNI.
Foto di data 29.10.2025



Foto 45 – BAIT DEI ASNI.
Foto di data 29.10.2025




Foto 46 – BAIT DEI ASNI.
Foto di data 29.10.2025



Foto 47 – BAIT DEI ASNI.
Foto di data 29.10.2025



Foto 48 – BAIT DEI ASNI.
Foto di data 29.10.2025



Foto 49 – STALLONE – LOCALE IMPIANTO DI LAVAGGIO MUNGITURA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 50 – STALLONE – LOCALE IMPIANTO DI LAVAGGIO MUNGITURA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 51 – STALLONE – LOCALE POMPA DEL VUOTO MUNGITURA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 52 – LOCALE POMPA DEL VUOTO MUNGITURA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 53 – STALLONE – BAGNO A SERVIZIO DEL BIVACCO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 54 – STALLONE – BAGNO A SERVIZIO DEL BIVACCO.
Foto di data 29.10.2025



Foto 55 – BAIT DEL PEGORAR.
Foto di data 29.10.2025



Foto 56 – BAIT DEL PEGORAR.
Foto di data 29.10.2025



Foto 57 – MALGA NANA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 58 – MALGA NANA.
Foto di data 29.10.2025



Foto 59 – LEGNAIA DI MALGA TASSULLA.
Foto di data 29.10.2025
